

СОГЛАСОВАНО

Председатель правления

Курское РО ОООН

«Всероссийское общество глухих»

Качергис А.В.

2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 9

им. А.Е. Боровых»

Т.И. Михайличенко

им.

А.Е. Боровых»

01.08.2018 г. пр. № 195/1-д



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ (далее - услуги)

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. дважды Героя Советского Союза А.Е.Боровых»

1.1. Наименование предоставляемых услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых

1.2. Адрес объекта 305008, Курская область, г. Курск, ул. Верхняя Казацкая, д. 196

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2557,5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 21610 кв.м

1.4. Год постройки здания 1939, последнего капитального ремонта: 2012 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего - планируется, *капитального* - не планируется.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. дважды Героя Советского Союза А.Е.Боровых»

Краткое наименование - МБОУ «СОШ № 9 им. А.Е.Боровых»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 305008, Курская область, г. Курск, ул. Верхняя Казацкая, д. 196 8(4712), 58-34-79, kurskschool9@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная

1.10. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): комитет образования города Курска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): 305004, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, д. 103, <otdelshkol@yandex.ru>,

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 6,5 до 18 лет
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: дети-инвалиды разной категории
- 2.4. Виды услуг: реализация общеобразовательной программы, реализация адаптированной общеобразовательной программы, реализация дополнительного образования детей и взрослых
- 2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 480 чел.
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): № 287 № 93, № 2 маршрутное такси, троллейбус № 2, № 9, трамвай № 2, № 4
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 600 м - 800 м
- 3.2.2. Время движения пешком: 20 минут - 35 минут
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
- 3.2.4. Перекрестки: да.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: да
- 3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): да. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	да
5	пандусы	да
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	

5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	нет
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Кононова Т.В., Батурина В.В., приказ от 30.07.2018 г. № 194/1-д
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Кононова Т.В., Батурина В.В., приказ от 30.07.2018 г. № 194/1-д
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	да
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет

9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	

6. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Таблица 1

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Проведение проектных работ, необходимых для приведения объекта в соответствие требований законодательства РФ об обеспечения условий их доступности для инвалидов	2028 год
2	устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2028 год
3	приобретение необходимости сменных креселколясок	2028 г.
4	установка подъемной платформы (аппарелей)	2028 г.
5	установка раздвижных дверей	2028 г.
6	установка доступных входных групп	2028 г.
7	оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений	2028 г.
8	приобретение оборудования и носителей необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2028 г.

9	обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2028 г.
10	обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	2028 г.

Таблица 2

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	приобретение при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2028 г.
2	установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2028 г.

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ - доступно условно

Акт обследования прилагается: № 1 от 30.07.2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель правления
Курское РО ОООИ
«Всероссийское общество глухих»
Качергис А.В.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 9
им. А.Е. Боровых»
Т.И. Михайличенко



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

г. Курск

Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 31 » июля 2018г.

1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. дважды Героя Советского Союза А.Е.Боровых»

1.2. Адрес объекта 305008, Курская область, г. Курск, ул. Верхняя Казацкая, д. 196

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2557,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 21610 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1939, последнего капитального ремонта: 2012 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего - планируется, *капитального* - не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. дважды Героя Советского Союза А.Е.Боровых»**

Краткое наименование - **МБОУ «СОШ № 9 им. А.Е.Боровых»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: **305008, Курская область, г. Курск, ул. Верхняя Казацкая, д. 196 8(4712), 58-34-79, kurskschool9@mail.ru**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **муниципальная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **комитет образования города Курска**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): **305004, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, д. 103, <otdelshkol@yandex.ru>**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов): **образование**

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети от 6,5 до 18 лет**

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: **дети-инвалиды разной категории**

2.4. Виды услуг: **реализация общеобразовательной программы, реализация адаптированной общеобразовательной программы, реализация дополнительного образования детей и взрослых**

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **480 чел.**

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: **да.**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **№ 287, № 93, № 2 маршрутное такси, троллейбус №2, №9, трамвай № 2, № 4**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **отсутствует**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - **600 м - 800 м**

3.2.2. Время движения пешком: **20 минут - 35 минут**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; да**

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): **есть, нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	-
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<****> указывается худший из вариантов ответа

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ		
	Вход (входы) в здание	ДУ		
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧВ		

**Указывается: ДПВ - доступно полностью всем; ДПИ (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧВ - доступно частично всем; ДЧИ (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ

территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов всех категорий. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации недоступны (отсутствует пандус на второй этаж и на запасных выходах) или условно доступны (помощь сотрудника). Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов недоступны.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
1.	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
2.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт(капитальный)
3.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (капитальный)
4.	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (капитальный)
5.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (капитальный)
6.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
7.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **до особых указаний, при наличии финансирования**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - в случае возникновения необходимости перевода русского жестового языка (РЖЯ) заявителем, вступает в силу соглашение между МБОУ «СОШ № 9 им. А.Е. Боровых» и Курским РО ОООИ «Всероссийское общество глухих», которые предоставляют переводчика РЖЯ

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

Председатель рабочей группы:

- заместитель директора по АХР *Е.А. Тубольцев* /Тубольцев Е.А./

Члены рабочей группы:

- специалист по охране труда *М.И. Макарова* /Макарова М.И./
- преподаватель-организатор ОБЖ *В.Н. Пыхтин* /Пыхтин В.Н./
- пред. родительского комитета *Н.А. Бокадорова* /Бокадорова Н.А

Управленческое решение согласовано «31» июля 2018 г. (протокол №1)
Комиссией(название) _____

*Председатель Курского РО ОООИ ВОГ
Валерий АВ*

руководитель Лямове ИА

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «31» июля 2018г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. дважды Героя Советского Союза А.Е. Боровых»

Адрес объекта: 305008, г. Курск, ул. Верхняя Казацкая, д. 196

п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	Есть			Нет	Все	Установить информацию на входе	ТР, ТСП, Орг
2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Нет	Все	Обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики	ТР, ТСП, Орг
3	Лестница (наружная)	Нет			Нет			
4	Пандус (наружный)	Есть			Есть	Все	Сделать ремонт подъезда к пандусу	
5	Автостоянка и парковка нет	Нет			Нет	Все	Организовать стоянку с информационном обозначением	ТР, ТСП, Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ			нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нуждается в оборудовании подхода к пандусу, парковки, автостоянки. Необходимо нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку центрального входа, шириной 0,3 м. Наклеить жёлтый круг на дверь центрального входа.

№	Наименование объекта	Состояние		Средства		Помощь	
		Доступно	Недоступно	ТСР	Ремонт	Информация	Другое
1	Пандус (вход)						
2	Пандус (вход)						
3	Пандус (вход)						
4	Пандус (вход)						
5	Пандус (вход)						
6	Пандус (вход)						
7	Пандус (вход)						
8	Пандус (вход)						
9	Пандус (вход)						
10	Пандус (вход)						
11	Пандус (вход)						
12	Пандус (вход)						
13	Пандус (вход)						
14	Пандус (вход)						
15	Пандус (вход)						
16	Пандус (вход)						
17	Пандус (вход)						
18	Пандус (вход)						
19	Пандус (вход)						
20	Пандус (вход)						

№	Наименование объекта	Состояние	Средства	Помощь
1	Пандус (вход)	Доступно	ТСР	Информация
2	Пандус (вход)	Доступно	ТСР	Информация
3	Пандус (вход)	Доступно	ТСР	Информация
4	Пандус (вход)	Доступно	ТСР	Информация
5	Пандус (вход)	Доступно	ТСР	Информация
6	Пандус (вход)	Доступно	ТСР	Информация
7	Пандус (вход)	Доступно	ТСР	Информация
8	Пандус (вход)	Доступно	ТСР	Информация
9	Пандус (вход)	Доступно	ТСР	Информация
10	Пандус (вход)	Доступно	ТСР	Информация
11	Пандус (вход)	Доступно	ТСР	Информация
12	Пандус (вход)	Доступно	ТСР	Информация
13	Пандус (вход)	Доступно	ТСР	Информация
14	Пандус (вход)	Доступно	ТСР	Информация
15	Пандус (вход)	Доступно	ТСР	Информация
16	Пандус (вход)	Доступно	ТСР	Информация
17	Пандус (вход)	Доступно	ТСР	Информация
18	Пандус (вход)	Доступно	ТСР	Информация
19	Пандус (вход)	Доступно	ТСР	Информация
20	Пандус (вход)	Доступно	ТСР	Информация

Комментарий к заключению: ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 31 » июля 2018г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. дважды Героя Советского Союза А.Е. Боровых»

Адрес объекта: 305008, г. Курск, ул. Верхняя Казацкая, д. 196

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			нет	нет		
2.2	Пандус (наружный)	Есть			Есть	нет	Ремонт подъезда к пандусу	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет	нет		
2.4	Дверь (входная)	есть			нет	нет		
2.5	Тамбур	есть			Узкое расстояние между дверьми	Да, инвалидов-колясочников	Ремонт тамбура	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Узкое расстояние между дверьми	Да, инвалидов-колясочников		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ			нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **нуждается в ремонте подъезд к пандусу, автостоянку, тамбур входа в школу Необходимо нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку центрального входа, шириной 0,3 м. Наклеить жёлтый круг на дверь центрального входа**

Коридор				
Лестница				
Пандус				
Дверь				
Лифт				
Помещение				
Дверь				
Дверь				
Дверь				
Дверь				

И. Заключение по заявке:

Объект	Состояние	Срок	Решение
Коридор	хорошо	не	не
Лестница	нуждается в	не	не
Пандус	нуждается в	не	не
Дверь	нуждается в	не	не

Данная заявка рассмотрена в соответствии с требованиями Закона № 419-ФЗ от 11.09.2003г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О предоставлении информации инвалидам...»

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 31 » июля 2018г.

І Результаты обследования:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. дважды Героя Советского Союза А.Е. Боровых»

Адрес объекта: 305008, г. Курск, ул. Верхняя Казацкая, д. 196

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,)	есть			нет	нет		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			нет	нет		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет	нет		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет	нет		
3.5	Дверь	есть			нет	нет		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			нет	нет		
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо оборудование пандуса, нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку первого и второго этажа 0,3 м. шириной.

№	Наименование объекта	Исходное состояние		Планируемые мероприятия		Сроки выполнения работ	Исполнитель
		Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.1	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.2	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.3	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.4	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.5	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.6	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.7	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.8	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.9	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.10	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.11	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.12	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.13	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.14	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.15	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.16	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.17	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.18	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.19	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.20	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.21	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.22	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.23	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.24	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.25	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.26	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.27	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.28	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.29	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.30	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.31	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.32	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.33	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.34	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.35	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.36	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.37	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.38	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.39	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.40	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.41	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.42	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.43	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.44	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.45	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.46	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.47	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.48	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.49	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		
1.50	Здание	Состояние	Степень износа	Содержание работ	Сроки		

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности № 1 от «31»июля 2018г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. дважды Героя Советского Союза А.Е. Боровых»

Адрес объекта: 305008, г. Курск, ул. верхняя Казацкая, д.196

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			нет	нет		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ			нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 31 » июля 2018г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения Труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 31 » июля 2018г

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно,
ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы
обслуживания

Комментарий к
заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 31_» июля 2018г

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. дважды Героя Советского Союза А.Е. Боровых»
Адрес объекта: 305008, г. Курск, ул. Верхняя Казацкая, д.196

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объект	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Помещение маленькое	Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках нет	нуждается	технические решения невозможны
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДВН			текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 31_» июля 2018г

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. дважды Героя Советского Союза А.Е. Боровых»

Адрес объекта: 305008, г. Курск, ул. Верхняя Казацкая, д.196

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства		инвалиды с нарушениями зрения	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Орг, ТСП, ТР
6.2	Акустические средства		инвалиды с нарушениями слуха		
6.3	Тактильные средства		инвалиды с нарушениями зрения		
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			текущий ремонт

* указывается: ДПВ - доступно полностью всем; ДПИ (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧВ - доступно частично всем; ДЧИ (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: индивидуальное решение

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 12 листа(ов).
Должность, ФИО руководителя
Владимирова В. В.

(подпись)

В. В. Владимиров
И.М. № 9
А.Е. Воровкин

Место печати
20 10 ГОДА

